

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2010北江渔光互补扶贫项目

日期	2019年10月14日 星期二	气候	阴	气温	16℃-21℃
监理人员动态:	孔令才、王磊	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	共计28人				
施工机械动态:	吊车、叉车、搅拌机				
施工进度情况	1. 5区、11区、14区支架、组件、电缆清缺。 2. 23区、24区支架、组件清缺整改。 3. 现场材料搬运、施工缺陷修复。				
检查发现的问题	发现工人未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	已口头提出要求工人佩戴，施工员已佩戴整齐。				
协调内容或其他	1. 现场安全巡查。 2. 整理资料，学习相关规范要求。				
记录人	王磊	总监签阅	李元堂		