

监 理 日 志

工程名称: 旧罗2x20kV变电站技改项目

日期	2019年10月15日 星期三	气候	阴	气温	15℃-19℃
监理人员动态:	孔全才、王磊	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	共计28人				
施工机械动态:	吊钩机、叉车				
施工进度情况	1. 5区、11区、14区支架、组件、横梁消缺。 2. 23区、24区支架、组件消缺。 3. 现场材料堆放区。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 现场安全正常。 2. 学习相关专业标准规范。				
记录人	王磊	总监签阅	李强		