

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x70兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2019年10月20日 星期日	气候	晴	气温	14℃-27℃
监理人员动态: 孔令才、王磊		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 共242人					
施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆					
施工进度情况	1. 5区、11区、14区支梁、组件、横梁消缺。 2. 25区、26区支梁、组件消缺整改。 3. 施工队维修。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调或其他内容	1. 现场安全正常。 2. 整理资料, 学习相关规范标准。				
记录人	王磊	总监签阅	李元堂		