

监 理 日 志

工程名称: 旧罗2x20116万渔光互补扶贫项目

日期	2019年10月23日 星期三	气候	阴	气温	14℃-21℃			
监理人员动态: 孔令才、王磊			材料进场、取样见证、合格情况: 无					
施工方人员动态: 共计28人.								
施工机械动态: 吊东辆、叉车各.								
施工进度情况	1. 20已、21已支架、旧件消缺. 2. 5已、11已、14已支架、旧件、梯架消缺. 3. 现场材料搬运.							
检查发现的问题	无							
处理措施、意见、结果	无							
协调内容或其他	1. 现场安全正常. 2. 整理资料、审核施工单位上报资料签字.							
记录人	王磊		总监签阅	李元堂				