

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20kV及渔光互补扶贫项目

日期	2019年10月24日 星期四	气候	多云	气温	16℃-24℃
监理人员动态: 孔金才、王磊		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 共计28人.					
施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆					
施工进度情况	1. 21区、22区支梁、组件消缺. 2. 5区、11区、14区支梁、组件、横梁消缺. 3. 施工船维修.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 现场安全巡查. 2. 整理资料, 审核施工单位上报资料.				
记录人	王磊	总监签阅	李元堂		