

# 监 理 日 志

工程名称: 湘罗2x20兆瓦渔光互补扶贫项目

|                |                    |                                          |      |    |         |
|----------------|--------------------|------------------------------------------|------|----|---------|
| 日期             | 2019年10月26日 星期六    | 气候                                       | 雨    | 气温 | 11℃-14℃ |
| 监理人员动态: 孔令才、王磊 |                    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>组件进场 0.25MW (64块) |      |    |         |
| 施工方人员动态: 共计28人 |                    |                                          |      |    |         |
| 施工机械动态: 吊车、叉车  |                    |                                          |      |    |         |
| 施工进度情况         | 1. 因雨无人施工.         |                                          |      |    |         |
| 检查发现的问题        | 无                  |                                          |      |    |         |
| 处理措施、意见、结果     | 无                  |                                          |      |    |         |
| 协调内容或其他        | 1. 整理项目资料学习相关规范标准. |                                          |      |    |         |
| 记录人            | 王磊                 |                                          | 总监签阅 | 李堂 |         |