

监 理 日 志

工程名称: 旧罗2016年渔光互补扶贫项目

日期	2019年11月04日 星期二	气候	多云	气温	12℃-24℃
监理人员动态: 孔令才、王磊		材料进场、取样见证、合格情况: 管桩进场17根.			
施工方人员动态: 共计31人					
施工机械动态: 吊车、叉车					
施工进度情况	1. 3区、4区、7区桥梁、电缆、接地网缺. 2. 23区、24区组件安装110块(0.038mw) 3. 现场施船维修、材料吊运.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 现场安全正常. 2. 整理资料,对现场图纸查看,学习相关规范标准.				
记录人	王磊	总监签阅	李辉		