

监 理 日 志

工程名称: 旧罗2011年光伏扶贫项目

日期	2019年11月06日 星期三	气候	阴	气温	13°-19°
监理单位动态: 孔金才、王磊		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 共计31人					
施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆					
施工进度情况	1. 3区、4区、7区桥梁、电缆、接地线缺。 2. 2区、2区组件安装120块(0.04MW) 3. 现场材料搬运、施工作业。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 现场安全正常。				
记录人	王磊		总监签阅	李强	