

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20MW渔光互补扶贫项目

日期	2019年11月13日 星期三	气候	阵雪	气温	8℃-16℃
监理人员动态: 孔令才、王磊		材料进场、取样见证、合格情况: PHC300管桩进场107根.			
施工方人员动态: 共计31人					
施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆					
施工进度情况	1. 现场因下雨未施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 对施工单位上报资料进行审核签字. 2. 整理现场资料、查看规范、图集.				
记录人	王磊		总监签阅	李元堂	