

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2014年渔光互补扶贫项目

日期	2019年11月19日 星期二	气候	晴	气温	8℃-16℃
监理人员动态:	孔金才、王磊	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	共计34人				
施工机械动态:	吊车1辆、叉车1辆				
施工进度情况	1. 7区、11区、14区、18区桥梁、电缆接地消缺。 2. 28区1×4电缆线敷设1300米。 3. 现场材料搬运、施船编号。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 对现场安全进行巡视, 未发现较大隐患。 2. 整理资料, 查看相关规范标准。				
记录人	王磊	总监签阅	李军		