

监 理 日 志

工程名称:

日期	2020年10月17日 星期三	气候	晴	气温	14°-23°
监理单位动态:	李强、孔令才、王超、李强	材料进场、取样见证、合格情况: 20区及22区电缆变调测试电缆耐压试验。			
施工方人员动态:	李强、孔令才、王超、李强				
施工机械动态:	李强、孔令才、王超、李强				
施工进度情况	1. 形成综合配电箱、防火门安装、外墙保温及涂料施工。综合配电箱室内配电箱施工及台区新架新架。 2. 台区组件安装。193块。400高压电缆新架新架3米。				
检查发现的问题	现场个别施工人员未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	对施工人员进行安全教育。				
协调内容或其他	无				
记录人	王超	总监签阅	李强		