

监 理 日 志

工程名称: 2020年11月11日竣工验收项目

日期	2018 年 10 月 24 日 星期三		气候	晴	气温	16°-21°
监理单位动态:	监理单位人员: 李元堂 孙令才 王孝全 李峰伟		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	项目经理: 孙令才 安全员: 孙令才 李元堂 李峰伟					
施工机械动态:	装载机 1 台 搅拌车 1 台 运输车 1 台 货车 1 台 三轮车 3 台					
施工进度情况	1. 站区 5 号杆 10 米电杆室内消缺. 2. 站区 5 号杆 10 米电杆室内消缺. 3. 站区 5 号杆 10 米电杆室内消缺. 4. 站区 5 号杆 10 米电杆室内消缺. 5. 站区 5 号杆 10 米电杆室内消缺. 6. 站区 5 号杆 10 米电杆室内消缺.					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	正常安全生产施工.					
记录人	王孝全		总监签阅	李元堂		