

监 理 日 记()

日期: 2019年3月10日

星期: 日

天气: 晴

气温: 7℃-18℃

工程名称: 汨罗240兆瓦渔光互补扶贫项目.

监 理 工 作 情 况	对现场外线塔基浇筑质量进行检查,发现个别塔基与设计图纸不符合,已发函要求施工单位进行整改.塔基已在整改中.对开关站道路地坪硬化进行验收,要求施工单位按图纸设计进行浇筑.经验收发现少数地方模板不到位,已口头提出要求施工人员重新振捣.施工人员已整改到位.对现场施工照片进行收集存档,查看相关规范编写日记、日报等.	
施 工 情 况	承包单位 聚光电力 工程设计 (上海) 有限公司	施工内容及进度 1. 开关站施工人员10人,站内道路、地坪浇筑混凝土 2. 光伏区施工人员123人,5区立柱焊接47个,共计2069个. 5区、8区支架安装21组,17区汇流箱安装5台,21区1x4光伏线敷设. 3. 南琴线施工人员共58人,17#塔基浇筑,35#塔基支模.
其 它 事 项	1. 对现场安全巡视检查,未发现安全隐患.	
本日现场监理人员	孔令才、王磊、王兴光、王磊	
记录人: 王磊	总监(总监代表): 孔令才	