

监 理 日 记()

日期: 2019年03月11日

星期: 一

天气: 晴

气温: 7℃-19℃

工程名称: 汴罗2018光伏渔光互补扶贫项目.

监
理
工
作
情
况

对光伏区现场进行巡视检查, 要求施工单位按照设计规范要求施工, 发现问题及时整改, 对出场预制桩进行抽检, 要求桩质量尺寸满足设计要求, 对外线塔基开挖、绑扎钢筋、浇筑砼进行巡视检查, 要求施工单位严格按设计、规范施工, 保证质量及人员安全, 查看图纸、规范, 学习相关技术知识标准, 整理资料, 上报日报、编写其它资料表格等.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

亨光
工程设计
(上海)
有限公司

1. 光伏区: 施工人员共123人, 5区立柱与横梁
21区 4mm² 敷设 2136米, 5区、8区支架安
装19组, 19区 300横梁与梁安装35套.
2. 南琴线: 施工人员共58人, 28#塔基钢筋绑扎.
15#, 33#塔基浇筑完成.

其
它
事
项

1. 现场安全正常, 经检查无安全隐患.

本日现场监理人员

孔金才、王磊、王洪光、王磊

记录人: 王磊

总监 (总监代表): 孔金才