

监 理 日 记()

日期: 2019年04月24日

天气: 多云
气温: 19°C-29°C

星期: 三

工程名称: 2019-2020年度光伏扶贫项目

监理工作情况	<p>①对外供导线敷设牢固进行检查,要求施工人员做好安全措施,对箱变两侧进行检查电缆线敷设要求符合设计及规范。</p> <p>②对光伏区电缆敷设及电缆头做耐压进行检查旁站。要求施工符合设计及规范,以作业做好安全措施。</p> <p>③整理资料,查看相关规范标准。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
	晋光电力	<p>1、4区箱变高压电缆头做耐压试验。 15#、16区支架安装 0.5MW, 16区组件安装 0.025MW. 15#已完成箱变3X120高压电缆敷设, 16#、17#、19#高压电缆线敷设, 光伏区池21572.</p> <p>2、南塔停机人员48人, 28#-40#塔系统恢复牢固复机。 箱变两侧刀闸测试、二次电缆线敷设。</p>

施工情况		
	晋光电力	<p>1、4区箱变高压电缆头做耐压试验。 15#、16区支架安装 0.5MW, 16区组件安装 0.025MW. 15#已完成箱变3X120高压电缆敷设, 16#、17#、19#高压电缆线敷设, 光伏区池21572.</p> <p>2、南塔停机人员48人, 28#-40#塔系统恢复牢固复机。 箱变两侧刀闸测试、二次电缆线敷设。</p>

其它事项		
	1. 现场安全正常。	

本日现场监理人员	孔令才、孙晓东、黄培君、王磊	
记录人:	孙晓东	总监(总监代表): 孔令才