

监 理 日 记 ()

日期: 2019年06月11日

天气: 多云

星期: 二

气温: 22℃-32℃

工程名称: 溧水2X20兆瓦渔光互补扶贫项目.

监 理 工 作 情 况	① 对光伏区质量、安全进行巡视检查, 发现个别工人佩戴安全帽, 已口头提出以佩戴整齐. 要求认真做好防暑降温措施. 要求质量符合设计及规范要求. ② 整理项目资料, 学习相关规范标准.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	溧水电力	1. 4区、5区桩头刷防腐漆. 2. 13区管桩打桩37根. 3. 16区箱变基础浇筑. 4. 21区组件接地连接.
其 它 事 项	1. 现场安全正常.	
本日现场监理人员	孔令才、王强、黄明、王磊	
记录人: 王磊	总监 (总监代表): 孔令才	