

监 理 日 记()

日期: 2019 年 06 月 27 日

星期: 四

工程名称: 江苏280MW炉内脱硫、除尘项目.

天气: 晴

气温: 27℃-34℃

监 理 工 作 情 况	1. 对现场管架施工作业进行检查, 要求工人按设计规范要求进行施工. 检查轴线要求符合规范要求, 不能偏移. 2. 对现场安全进行检查, 发现少数工人未佩戴安全帽, 已口头提出要求施工单位整改. 对工人进行安全教育. 要求现场工人注意防暑降温, 备有降温药品.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 11区、14区支梁安装0.28MW. 主梁焊接. 2. 72区、26区管架杆件安装. 3. 14区箱梁平台防腐刷漆.
其 它 事 项	1. 现场安全正常.	
本日现场监理人员: 孔令才、黄长青、王磊		
记录人: 王磊		总监 (总监代表): 孔令才