

监 理 日 记()

日期: 2019 年 07 月 01 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 24℃-33℃

工程名称: 洪泽县农村电网改造升级工程

监 理 工 作 情 况	1. 对现场管桩施工进行检查, 要求施工单位按照 设计、规范施工。要求立柱焊接符合规范要求。 2. 对现场安全进行检查, 要求设置防暑降温, 避开 高温区施工。要有备用药品。 3. 整理资料, 符合相关要求。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏 电力	1. 31已管桩施工45根。 2. 11区、14区、16区架线安装0.467MW。 3. 11区、14区立柱焊接65根。 4. 11区300格架线安装44米。
其 它 事 项	1. 现场安全正常。	
本日现场监理人员	孔令才、黄长春、王磊	
记录人: 王磊	总监(总监代表): 孔令才	