

监 理 日 记()

日期: 2019年07月02日

星期: 二

天气: 多云

气温: 25.9-32.8

工程名称: 五里2120kV海光石村扶贫项目

监 理 工 作 情 况

1. 对现场支架安装进行检查, 经发现少数螺栓未紧固到位, 经口头提出要求现已整改到位.
2. 对现场安全进行检查, 要求注意防暑降温, 避开高温时段, 对设备有保护措施.
3. 整理资料, 学习相关规范要求.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

五里
壳
电
力

1. 11区、14区、26区支架安装0.39m².
2. 14区300kV桥梁安装86米.
3. 5区2区电动机电源线、通讯电缆敷设300米.
4. 施工船检修、材料吊运.

其 它 事 项

1. 现场安全正常.

本日现场监理人员

孔金才、黄长春、王磊

总监 (总监代表): 孔金才

记录人:

王磊

江苏省建设厅监制