

监 理 日 志

工程名称: 河罗 2X20 兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2019年09月19日 星期四	气候	阴青	气温	18-28℃
监理单位动态:	监理单位: 孔令才 正常巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: PHC400管桩进场368根.		
施工方人员动态:	施工方人员: 28人.				
施工机械动态:	吊车1辆, 叉车1辆, 施工船20只				
施工进度情况	1. 11区. 电缆桥架. 电缆沟缺. 2. 25区. 26区电缆. 桥架. 支架. 沟缺. 3. 进场管桩材料吊运.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 现场正常安全施工.				
记录人	孔令才	总监签阅	李元堂		