

监 理 日 志

工程名称: 河罗2X20MW渔光互补扶贫项目

日期	2019年09月20日 星期五	气候	晴	气温	18-28℃
监理单位动态:	监理单位1人. 王军 巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: PHC 400管桩进场52根			
施工方人员动态:	施工方人员28人				
施工机械动态:	吊车1台,叉车1辆,施工船2艘				
施工进度情况	1. 11区、14区桥架、电缆沟缺。 2. 25区、26区支架、桥架、电缆沟缺。 3. 进场材料吊运。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人	孔金才	总监签阅	李元堂		