

监 理 日 志

工程名称: 河罗2X20MW渔光互补扶贫项目

日期	2019年09月22日 星期日	气候	晴	气温	17-30℃
监理单位动态:	监理单位: 孔令才. 正常巡视现场.		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	施工方人员: 31人				
施工机械动态:	吊车1台, 叉车1辆, 施工船20%				
施工进度情况	1. 11区, 14区桥架、支架、电缆消缺。 2. 25区, 26区支架、电缆桥架消缺。 3. 现场材料搬运。 4. 琴棋变配电设备安装、调试和消缺。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人	孔令才		总监签阅	李元堂	