

监 理 日 志

工程名称: 河罗2X20MW渔光互补扶贫项目

日期	2019年09月24日 星期二	气候	多云	气温	18-31℃
监理单位动态:	监理单位: 孔令才 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工方人员: 32人				
施工机械动态:	吊车1台、叉车1辆、施工船20只				
施工进度情况	1. 11区、14区木桥架、电缆消缺。 2. 24区、25区支架、木桥架消缺。 3. 现场材料吊运。 4. 琴棋桌对侧设备安装、调试和消缺。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才	总监签阅	李元堂		