

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2020年光伏扶贫项目

日期	2020年01月13日 星期二	气候	阴	气温	3℃-10℃
监理单位动态:	王磊、黄永华	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工员彭升2人				
施工机械动态:	叉车1辆、吊车1辆				
施工进度情况	1. 现场材料搬运整理. 2. 对光伏区进行支架调整消缺.				
检查发现的问题	发现少数地方安全防护不到位,材料堆放不整齐.				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行整改到位.				
协调内容或其他	1. 对现场进行安全大检查. 2. 对现场资料进行整理,查看相关规范是否齐全.				
记录人	王磊	总监签阅	徐耀生		