

监 理 日 志

工程名称:		日期	2018 年 4 月 21 日 星期六	气候	降雨转阴	气温	19℃-29℃
监理单位动态:		3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:		31人					
施工机械动态:		挖掘机 2台, 空压机 2台, 压路机 1台					
施工进度情况	1. 光伏区放样. 2. 4#电压门架, GIS, SVG, 接地变, 基础垫层浇筑. 3. 线路, 1#-2#, 4#, 5#, 8# 基础开挖.						
检查发现的问题	1. 垫层找平不完善, 有杂物. 2. 现场木方堆放杂乱. 3. 线路道路修整不完善, 出现滑坡现象.						
处理措施、意见、结果	1. 垫层重新找平, 清理杂物. 2. 合理堆放 3. 道路重新修整.						
协调内容或其他							
记录人	杨振宇			总监签阅	邵莹		