

监 理 日 志

工程名称: 增建新建球溪60MW地面光伏电站一期工程

日期	2018年5月27日 星期日	气候	阵雨	气温	31℃/19℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 105人 施工机械动态: 挖机2台, 3136机2台, 打桩机2台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况					
1. 4#压站二次接线, 支架吊装 2. 光伏区道路退坡, 未施工 3. 线路9#塔线架, 2.6.1料					
检查发现的问题			1. 4#压站路面未做有效清理, 剩余物料随意堆放 2. 塔线组装, 个别螺帽紧固不完善 3. 线路9#个别工人安全措施不到位		
处理措施、意见、结果			1. 清理剩余物料, 防止安全隐患 2. 加强施工三级教育, 预防隐患, 加固螺帽 3. 规范工人佩戴安全带及安全绳 4. 已整改		
协调内容或其他					
记录人		杨振宇		总监签阅	李安