

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 24 日

星期: 二

工程名称: 西安路特其利社区屋顶光伏发电项目

天气: 多云转小雨

气温: 27℃-33℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视一号屋面工人测量桁架支架距离并安装桁架与支架; 2. 巡视二号屋面工人安装支架; 3. 个别支架未紧固, 要求施工方立即整改; 4. 由于雨天, 禁止施工; 5. 向业主发送月报并提醒查收; 6. 通修路近进场;	
施 工 情 况	施工单位 隆基绿能 光伏工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 施工人员在一号厂房测量桁架下方的支架距离; 2. 施工人员在一号厂房安装桁架; 3. 施工人员在二号厂房安装支架; 4. 由于雨天禁止施工;
其 它 事 项	切割桁架	
本日现场监理人员: 张廷玉		
记录人: 张廷玉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛宇明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制