

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 04 月 28 日 星期六	气候	多云	气温	28-17℃
监理单位动态:	郭瑞卿	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	总包3人+分包5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 现场 临 用电电缆架空敷设。 2. 临 用电配电箱接线。				
检查发现的问题	1. 临用电配电箱未做接地保护。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方加强现场 ^临 用电安全管理,对 ^临 用电配电箱进行接地保护。				
协调内容或其他	1. 编辑本项目监理规划。				
记录人	郭瑞卿	总监签阅			