

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 05 月 03 日 星期 四	气候	晴转多云	气温	26 - 13℃
监理人员动态: 郭瑞卿.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 总包 3 人 + 分包 10 人.					
施工机械动态: 无.					
施工进度情况	1. 场区 1#、4#、5# 屋顶定位放线及夹具安装. 2. 材料堆放区域 夹具组装.				
检查发现的问题	1. 要求总包单位在施工现场增设安全警示标牌, 加强施工安全管理. 确保安全文明施工.				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他	1. 熟悉了解现场施工图纸. 2. 组织学习安全知识及光伏发电项目常见问题及安全问题, 公司管理制度. 监理人员.				
记录人	郭瑞卿		总监签阅		