

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年05月16日 星期三	气候	雷阵雨	气温	23-33℃
监理单位动态:	郭瑞卿		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	总包4人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	暂无施工 与总包方人员、德能厂人员确认厂房屋顶漏雨情况,				
检查发现的问题	无.				
处理措施、意见、结果	安全无事故.				
协调内容或其他	与业主方电话沟通了解项目情况,如短期内无法复工,监理单位可暂时撤离现场,业主方回应让其等待消息,				
记录人	郭瑞卿		总监签阅		