

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 05 月 22 日 星期二	气候	降雨	气温	13-19℃
监理人员动态: 郭瑞卿.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 总包4人.					
施工机械动态: 无.					
施工进度情况	暂无施工. 项目开发人员与德轮厂方进行交流, 商榷复工时间.				
检查发现的问题	安全无事故.				
处理措施、意见、结果	1. 整理完善监理资料. 2. 熟悉了解现场已确定电子版施工图. 3. 学习钢构方面相关规范.				
协调内容或其他	与总包方技术总工进行技术交流.				
记录人	郭瑞卿.		总监签阅		