

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年05月23日 星期三	气候	晴	气温	14-26℃
监理单位动态:	郭瑞卿		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	总包4人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	暂无施工。 德轮方业主要求与定远县晶能光伏发电有限公司签署安全协议。				
检查发现的问题	安全无事故。				
处理措施、意见、结果	1、整理完善监理资料并上传至监理云。 2、完善监理云各方人员信息及项目概况。 3、学习有关钢构方面相关规范。				
协调内容或其他	因近期停工时间较长,与业主方沟通能否将本项目监理人员临时撤场,待项目复工后监理人员第一时间入场,待业主方给予回复。				
记录人	郭瑞卿		总监签阅		