

监 理 日 志

工程名称: 某项目45MW炉内式发电炉内

日期	2018年5月1日 星期三	气候	雾	气温	15-30
监理单位动态:	施工方人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	施工机械动态:				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	<p>① B4、B5、B2、B1层顶梁与柱梁节点</p> <p>② B1层顶内、梁梁加固焊接</p>				
检查发现的问题	<p>B4楼层个别人员未佩戴安全帽。</p>				
处理措施、意见、结果	<p>责成该楼层瓦工、当班班组长进行批评教育、现场整改。</p>				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		

