

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月1日 星期五	气候	晴	气温	25
监理单位动态:	施工现场安全检查		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	施工队25人 升降机1台				
施工机械动态:	升降机1台				
施工进度情况	B1厂房屋面组件安装150片, B5组件安装350片, B5加固网50% B6组件安装300片.				
检查发现的问题	厂房屋面上未设消防器材, 四周未拉安全警戒线,未设 围栏.				
处理措施、意见、结果	已下发监理通知并告知甲方. 业主要求屋面四周用彩旗警 界线拉设即可. 屋面已配备2个灭火器				
协调内容 或其他	无				
记录人	徐怡		总监签阅	刘一斌	

工程名称:

日期		气候		气温	
监理单位			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人					
施工机械					
施工进度情况					
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人			总监签阅		