

监 理 日 志

工程名称:

日期	2015年6月22日 星期六	气候	晴	气温	26℃-31℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	B1厂房组件安装250片, B2厂房首层梁柱焊接完成. B4厂房组件安装完成10%. B5厂房组件				
检查发现的问题	安装完成210片. B6接地系统完成80%. 逆变器支架安装完成. B5厂房加固完成.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	徐浩天		总监签阅	2015.6.22	