

监 理 日 志

工程名称: 中泰新街与德润路交叉口东南角光伏发电项目

日期	2018年7月2日 星期二	气候	多云	气温	27°-32°
监理人员动态:	孙玉强 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	孙玉强 15人				
施工机械动态:	无材料进场				
施工进度情况	B、级组件安装, 光伏组件设备接线.				
检查发现的问题	B、级组件安装不符合图纸要求.				
处理措施、意见、结果	我方监理现场巡查发现B、级组件安装时发现有部分组件安装不规范, 立即通知施工单位整改.				
协调内容或其他	注意安全, 文明施工.				
记录人	孙玉强	总监签阅	孙玉强		

