

# 监 理 日 志

工程名称: 中新华电同江2x1000MW炉内式燃煤发电机组

|            |                                      |                              |    |    |         |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|----|----|---------|
| 日期         | 2018年7月7日 星期三                        | 气候                           | 阴  | 气温 | 28°-30° |
| 监理单位动态:    | 施工班组 1人                              | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>新材料进场 |    |    |         |
| 施工方人员动态:   | 施工班组 5人                              |                              |    |    |         |
| 施工机械动态:    | 吊车一台                                 |                              |    |    |         |
| 施工进度情况     | B、C层高压电柜吊装。B、C层高压电柜接线。B、C层高压电柜调试。    |                              |    |    |         |
| 检查发现的问题    | B、C层高压电柜吊装时未设警戒线。B、C层高压电柜吊装时未设安全警戒线。 |                              |    |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 现场立即通知施工人员进行安全警戒。并告知不戴安全帽的严重性。       |                              |    |    |         |
| 协调内容或其他    | 协调安全。新到材料。                           |                              |    |    |         |
| 记录人        | 张德军                                  | 总监签阅                         | 孙俊 |    |         |

