

监 理 日 志

工程名称: 中新特高压400kV变电站光伏屋顶项目

日期	2018年7月14日 星期六	气候	晴	气温	26°-37°
监理单位动态:	陈亚强 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 新材料进场			
施工方人员动态:	陈亚强 5人				
施工机械动态:	无机械作业				
施工进度情况	为质监站标准查陈亚强及资料				
检查发现的问题	1. 未提供个加用屋顶(号-B1-B4)建筑结构加固方案及验收资料。 2. 系统通信光缆敷设不规范, 熔接及密封工作。 3. 保护柜内2块接地未跨接接地。				
处理措施、意见、结果	以外所发通知单, 单位立即整改。整改完毕并通知监理单位到场验收。监理单位验收后再进行下道工序施工。				
协调内容或其他	注意安全, 文明施工。				
记录人	吴晓宇	总监签阅	刘玉发		

