

监 理 日 志

工程名称: 中新物产公司分布式光伏发电项目

日期	2018年8月17日 星期二	气候	晴	气温	28°-38°
监理人员动态: 2人 现场 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 新材料进场.			
施工方人员动态: 2人 现场 5人					
施工机械动态: 2台 材料车					
施工进度情况	B1、B2、B3、B4 屋面彩钢瓦安装.				
检查发现的问题	B1、B2、B3、B4 屋面彩钢瓦安装时作业人员未系安全带, 发现后立即制止, 人员未戴安全带.				
处理措施、意见、结果	我方监理人员立即通知施工单位, 人员佩戴安全带, 并通知施工单位做好安全防护, 加强安全管理.				
协调内容或其他	注意安全, 文明施工.				
记录人	张成宇	总监签阅	刘世伟		

