

监 理 日 志

工程名称: 中新华电公司 10kV 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 7 月 19 日 星期 四	气候	晴	气温	26°-37°
监理人员动态:	陈永明 1 人	材料进场、取样见证、合格情况: 新材料进场			
施工方人员动态:	陈永明 1 人				
施工机械动态:	无机械作业				
施工进度情况	陈永明 1 人. 逆变器防火封堵. 合闸柜柜体清理				
检查发现的问题	陈永明 1 人. 逆变器防火封堵时发现部分合闸柜柜体. 逆变器防火封堵不严, 部分防火封堵脱落.				
处理措施、意见、结果	通知陈永明立即整改, 并陈永明记录合闸柜柜体. 逆变器进行检修, 整改完毕后通知我方监理到场验收.				
协调内容或其他	注意安全, 文明施工.				
记录人	陈永明	总监签阅	刘士华		

