

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                     |         |                          |    |         |
|------------|---------------------|---------|--------------------------|----|---------|
| 日期         | 2018年7月27日 星期一      | 气候      | 晴                        | 气温 | 28°-37° |
| 监理单位动态:    | 施工方动态:              | 施工机械动态: | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |         |
| 施工方人员动态:   | 施工机械动态:             |         |                          |    |         |
| 施工机械动态:    |                     |         |                          |    |         |
| 施工进度情况     | B段边压块安装。<br>B段桥墩安装。 |         |                          |    |         |
| 检查发现的问题    | 施工单位要求施工, 正常情况      |         |                          |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 正常情况                |         |                          |    |         |
| 协调内容或其他    | 设备完好, 文明施工。         |         |                          |    |         |
| 记录人        | 李作华                 | 总监签阅    | 刘士华                      |    |         |

