

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 2 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 17-21℃

工程名称: 济南三能电力科技有限公司张靖20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视光伏场区, 检查预埋件定位打孔情况, 发现打孔深度未达到设计要求, 现场通知施工人员进行整改。 编制前期报审资料, 督促施工单位提交前期应报审资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中电电力有限公司	光伏场区土方开挖, 整平场地, 道路整修 预埋件定位打孔。
其 它 事 项	发现打孔深度不够, 未达到设计要求。	
本日现场监理人员		廖和平
记录人: 廖和平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 董宇明