

监理日志()

日期: 2018 年 5 月 11 日

天气: 晴
气温: 19-29℃

星期: 五

工程名称: 海南三镁电力科技有限公司乐清200MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>检查钢筋绑扎情况。 巡视光伏场区，发现有部分施工人员未戴安全帽进入施工现 场。 材料散落随意，可能会造成材料的损坏。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	海南三镁电力有限公司	<p>箱变基础钢筋绑扎。 接地沟开挖。 材料散落。 基地整平、道路开挖</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	胡文华	
记录人:	胡文华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡文华