

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 12 日

星期: 六

工程名称: 河南三悦电力科技有限公司长葛20mw光伏发电项目

天气: 晴

气温: 20-32℃

监
理
工
作
情
况

检查5区光伏组件安装角度, 光伏支架安装情况
5区扁铁与耳铁时焊缝未处理干净, 光伏支架安装不
牢固, 无弹垫.

检查2区箱变交变层钢筋绑扎情况.

召开监理例会, 时改至下午

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏中孚
电力有限
公司

5区安装光伏组件, 耳铁与扁铁
2区箱变交变层板钢筋及养护.
升压站平整场地.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

孙文斌

记录人: 孙文斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常吉明