

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 13 日

星期: 日

天气: 晴
气温: 27-35℃

工程名称: 海盐县电力科技有限公司张桥2020kV光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视升压站,检查土方开挖,切地平整. 巡视光伏区发现 2区箱变底板拍摸后发生蜂窝麻面现象,现切通知施工单位进行整改. 巡视中发现光伏支架有弯曲. 检查5区底板钢筋绑扎,底板浇筑情况.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	海盐县电力有限公司	升压站土方开挖,整平切地. 5区箱变底板浇筑. 5区组件安装. 1.2.3.4 支架安装.
其 它 事 项	监理人员刘记到达现场	
本日现场监理人员		胡文,刘记
记录人: 胡文		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 董守明