

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 14 日

星期: 一

天气: 晴
气温: 28℃ - 34℃

工程名称: 济南三能电力科技有限公司长清20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	与总包、施工项目负责人确定材料送检单位, 审核送检单位资质。 巡视光伏场区, 检查垫层浇筑情况。 巡视材料区, 发现两块破损组件, 原因不明。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中电有限公司	升压站垫层浇筑, 5区光伏组件安装。 防雷接地网水平挂, 4区安装光伏支架并调整角度。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡斌, 刘红
记录人: 胡斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明