

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 20 日

星期: 日

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清20MW光伏发电项目

天气: 小雨转多云

气温: 14~24℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查 4区、5区组件开箱时拆下纸箱碎片散落地面 未及时处理 已通知施工人员, 要求加强安全文明施工, 现场已整改; 2. 巡视检查 1区、3区、4区、5区电缆沟开挖深度不符合设计要求, 通知施工人员熟悉图纸, 按图施工, 经复查已符合设计要求; 3. 巡视检查 1区、2区、3区、4区箱变基础地圈梁钢筋绑扎安装存在部分钢筋间距, 绑扎不符合要求, 已向施工单位说明, 并复查符合要求; 4. 巡视 6区、7区、8区发现有未戴安全帽有工人抽烟, 经现场当面警告, 已整改; 5. 巡视 5区、4区、3区箱变基础柱钢筋, 模板安装尺寸有局部未达到设计要求, 通知施工人员整改, 经复查符合要求;				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="311 1153 486 1220">施工单位</th><th data-bbox="486 1153 1530 1220">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="311 1220 486 1668">江苏中导电力有限公司</td><td data-bbox="486 1220 1530 1668"> 1. 7区、8区 基础柱浇筑, 工人28人其中操作3人, 三轮车两辆铲车一台, 浇筑7区801#管理人员2人; 2. 一台挖掘机修场区道路, 一台铲车和一台挖掘机修开关站至王家窑村道路, 操作人员3人管理人员2人; 3. 三台铲车, 3辆平板车, 一辆三轮车运组件在支架3、4、5、6区其中操作人员7人, 20人散料, 管理人员1人; 4. 3区、4区、5区6区, 45人单孔接地扁铁加工、挖沟、焊接, 挖掘机2台, 开挖4区至7区3区电缆沟100米, 5. 支架组件安装, 工人56人, 组件安装4区45组, 5区8组, 6. 管架及开关站, 工人26人, 在开槽3号、4号完成, 7号府板浇筑完, 开关站 SVG室, 1次、2次电缆, 1次设备能底板钢筋绑扎, 主控室基础板浇筑, 管理人员3人。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏中导电力有限公司	1. 7区、8区 基础柱浇筑, 工人28人其中操作3人, 三轮车两辆铲车一台, 浇筑7区801#管理人员2人; 2. 一台挖掘机修场区道路, 一台铲车和一台挖掘机修开关站至王家窑村道路, 操作人员3人管理人员2人; 3. 三台铲车, 3辆平板车, 一辆三轮车运组件在支架3、4、5、6区其中操作人员7人, 20人散料, 管理人员1人; 4. 3区、4区、5区6区, 45人单孔接地扁铁加工、挖沟、焊接, 挖掘机2台, 开挖4区至7区3区电缆沟100米, 5. 支架组件安装, 工人56人, 组件安装4区45组, 5区8组, 6. 管架及开关站, 工人26人, 在开槽3号、4号完成, 7号府板浇筑完, 开关站 SVG室, 1次、2次电缆, 1次设备能底板钢筋绑扎, 主控室基础板浇筑, 管理人员3人。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
江苏中导电力有限公司	1. 7区、8区 基础柱浇筑, 工人28人其中操作3人, 三轮车两辆铲车一台, 浇筑7区801#管理人员2人; 2. 一台挖掘机修场区道路, 一台铲车和一台挖掘机修开关站至王家窑村道路, 操作人员3人管理人员2人; 3. 三台铲车, 3辆平板车, 一辆三轮车运组件在支架3、4、5、6区其中操作人员7人, 20人散料, 管理人员1人; 4. 3区、4区、5区6区, 45人单孔接地扁铁加工、挖沟、焊接, 挖掘机2台, 开挖4区至7区3区电缆沟100米, 5. 支架组件安装, 工人56人, 组件安装4区45组, 5区8组, 6. 管架及开关站, 工人26人, 在开槽3号、4号完成, 7号府板浇筑完, 开关站 SVG室, 1次、2次电缆, 1次设备能底板钢筋绑扎, 主控室基础板浇筑, 管理人员3人。				
其 它 事 项	国土局8日借一台铲车, 至今未归, 正在协调。				
本日现场监理人员					
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):				