

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 8 日

星期: 五

工程名称: 江苏中电电力科技有限公司2018年光伏发电项目

天气: 晴
气温: 18℃-34℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视 3#、4# 杆塔、箱变、汇流箱接线情况, 检查预装、埋接地, 发现有部分漏焊, 现场通知施工单位进行整改。 2. 变压器到货, 发现有部分有轻微变形情况, 现场进行整改。 3. 安全套盒与变压器吊装就位, 开关柜电缆二次吊运情况。 4. 巡视开关柜, 检查、电缆沟电缆支架安装, 以及电缆沟排板。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="159 1093 335 1146">施工单位</th><th data-bbox="335 1093 1430 1146">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="159 1146 335 1626">江苏中电电力有限公司</td><td data-bbox="335 1146 1430 1626"> 1. 1#-8# 支架基础浇筑全部完成。 2. 2# 2x4 电缆敷设完成, 4# 汇流箱接线, 逆变器全部就位, 单元接地扁铁加工焊接, 6#、7# 直流电缆敷设, 3#、4# 组件线绑扎, 5# 2x4 电缆敷设完成, 5 人管理 1 人。 3. 支架组件安装 2 人 56 人, 80 组管理 2 人。 4. 开关柜电缆沟电缆支架安装完成 35% 沟内排板完成, 接地扁铁完成 50%, 2 人 28 人, 管理人员 1 人。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏中电电力有限公司	1. 1#-8# 支架基础浇筑全部完成。 2. 2# 2x4 电缆敷设完成, 4# 汇流箱接线, 逆变器全部就位, 单元接地扁铁加工焊接, 6#、7# 直流电缆敷设, 3#、4# 组件线绑扎, 5# 2x4 电缆敷设完成, 5 人管理 1 人。 3. 支架组件安装 2 人 56 人, 80 组管理 2 人。 4. 开关柜电缆沟电缆支架安装完成 35% 沟内排板完成, 接地扁铁完成 50%, 2 人 28 人, 管理人员 1 人。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
江苏中电电力有限公司	1. 1#-8# 支架基础浇筑全部完成。 2. 2# 2x4 电缆敷设完成, 4# 汇流箱接线, 逆变器全部就位, 单元接地扁铁加工焊接, 6#、7# 直流电缆敷设, 3#、4# 组件线绑扎, 5# 2x4 电缆敷设完成, 5 人管理 1 人。 3. 支架组件安装 2 人 56 人, 80 组管理 2 人。 4. 开关柜电缆沟电缆支架安装完成 35% 沟内排板完成, 接地扁铁完成 50%, 2 人 28 人, 管理人员 1 人。				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	胡成武 徐存辉				
记录人: 胡成武	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 黄宇州				