

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 24 日

星期: 日

天气: 晴
气温: 24℃ - 33℃

工程名称: 江苏三宁电力科技有限公司 张湾 20MW 光伏发电

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查 1-26 井外线施工, 10 井及 20 井土方开挖情况, 符合设计要求, 但基坑周围未拉警戒线, 施工现场发现烟头, 对现场施工人员进行安全教育, 使其认识到安全文明施工的重要性, 立即落实整改, 并保证不再出现类似情况。 2. 通知总包方同鹏飞下午 2 点准时召开监理例会, 但同鹏飞告知下午要对质监站检查结果进行整改回复, 故监理例会取消。 3. 巡视检查, 光伏区及升压站建设情况, 正在对质监站检查结果进行整改落实。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="215 1153 391 1220">施工单位</th><th data-bbox="391 1153 1487 1220">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="215 1220 391 1713">江苏三宁电力有限公司</td><td data-bbox="391 1220 1487 1713"> 1. 切区电缆, 8 个箱变全部接完, 485 网线 1-2-3-4-5-6 已敷设完成, 12 个箱接了 4 个, 8 个 6 号箱变已回场, 施工 45 人, 管理 1 人。 2. 升压站场地平整夯实, SVG 设备基础浇筑, 围墙基础浇筑。 3. 升压站电气 35KV 3x70, 10KV 3x150 电缆敷设及调试完成。 4. 1-26 井外线 10 井, 20 井土方开挖完成。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏三宁电力有限公司	1. 切区电缆, 8 个箱变全部接完, 485 网线 1-2-3-4-5-6 已敷设完成, 12 个箱接了 4 个, 8 个 6 号箱变已回场, 施工 45 人, 管理 1 人。 2. 升压站场地平整夯实, SVG 设备基础浇筑, 围墙基础浇筑。 3. 升压站电气 35KV 3x70, 10KV 3x150 电缆敷设及调试完成。 4. 1-26 井外线 10 井, 20 井土方开挖完成。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
江苏三宁电力有限公司	1. 切区电缆, 8 个箱变全部接完, 485 网线 1-2-3-4-5-6 已敷设完成, 12 个箱接了 4 个, 8 个 6 号箱变已回场, 施工 45 人, 管理 1 人。 2. 升压站场地平整夯实, SVG 设备基础浇筑, 围墙基础浇筑。 3. 升压站电气 35KV 3x70, 10KV 3x150 电缆敷设及调试完成。 4. 1-26 井外线 10 井, 20 井土方开挖完成。				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	胡明 徐振辉				
记录人: 胡明	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明				