

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 8 日

星期: 日

工程名称: 江苏中得电力有限公司张湾220kV变电站

天气: 晴
气温: 26℃-31℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查外线26井塔基土方开挖(14m×14m)钢筋绑扎(9.3m×9.3m)钢筋间距约为7.5mm cm. 钢筋支模高约为65cm. 封柱高约为2.7m. (因26井塔基, 图纸多次变更. 现我监理无最终图纸. 故无法按图要求, 以上数据为现场实测数据) 2. 旁站外线26井塔基浇筑情况. 现场有部分人员未戴安全帽. 提醒现场施工人员进入施工作业必须佩戴安全帽. 确保安全生产. 3. 检查巡视升压站建设施工作业情况. 指导施工作业队排水沟的做法. (升压站图纸无具体排水沟施工作业方案)				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="159 1075 335 1142">施工单位</th><th data-bbox="335 1075 1428 1142">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="159 1142 335 1635">江苏中得电力有限公司.</td><td data-bbox="335 1142 1428 1635"> 1. 1#-8#支架基础浇筑完成. 2. 7#区电气柜件接地. 箱变防雷涂料涂刷. 防火封堵. 浇筑完成. 3. 7#区柜基: 箱变基础回填完成. 检修平台浇筑完成. 4. 支架组件安装. 1#组外其余全部安装完成. 5. 升压站土建: 围护墙完成. 道路浇筑完成. 围护墙浇筑. 6. 升压站电气: 接地. 控制柜. 电缆敷设. 敷设. 7. 外线26井浇筑. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏中得电力有限公司.	1. 1#-8#支架基础浇筑完成. 2. 7#区电气柜件接地. 箱变防雷涂料涂刷. 防火封堵. 浇筑完成. 3. 7#区柜基: 箱变基础回填完成. 检修平台浇筑完成. 4. 支架组件安装. 1#组外其余全部安装完成. 5. 升压站土建: 围护墙完成. 道路浇筑完成. 围护墙浇筑. 6. 升压站电气: 接地. 控制柜. 电缆敷设. 敷设. 7. 外线26井浇筑.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
江苏中得电力有限公司.	1. 1#-8#支架基础浇筑完成. 2. 7#区电气柜件接地. 箱变防雷涂料涂刷. 防火封堵. 浇筑完成. 3. 7#区柜基: 箱变基础回填完成. 检修平台浇筑完成. 4. 支架组件安装. 1#组外其余全部安装完成. 5. 升压站土建: 围护墙完成. 道路浇筑完成. 围护墙浇筑. 6. 升压站电气: 接地. 控制柜. 电缆敷设. 敷设. 7. 外线26井浇筑.				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	胡斌 徐有祥				
记录人: 胡斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗, 李明				